



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**  
**BR 367, nº 5000 Alto da Jacuba**  
**Diamantina - Minas Gerais – 39100-000 - (38) 3532 1260**

**PERGUNTA**

Após visita no local da obra foi constatado que o terreno é rochoso, podendo ser material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, e na planilha consta somente escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria. Qual o tipo de material deve ser orçado?

**RESPOSTA**

Ater-se à planilha orçamentária

**PERGUNTA**

Após visita feita no local da obra foi constatado a presença de árvores, com material pesado, sendo necessário a utilização de trator de esteiras para limpeza, e na planilha consta apenas limpeza de terreno com motoniveladora, como proceder?

**RESPOSTA**

A Universidade providenciará a retirada das árvores

**PERGUNTA**

Após visita feita no local da obra foi constatado que não há rede de energia elétrica, água e esgoto próximos da obra, pois estão há uma distância aproximada de 3 Km. Os serviços de execução das extensões de rede de energia elétrica, água e esgoto, são de responsabilidade da UFVJM ?

**RESPOSTA**

Não; os serviços de execução das extensões de rede de energia elétrica de água e esgoto serão medidos conforme itens 2.5, 2.6 e 2.7 da planilhas orçamentária.

**Assina:** Responsável Técnico / UFVJM - Em: 28/10/2011

Diogenes Henrique Peixoto Silva  
Engenheiro Civil UFVJM