

Ainda que a cobertura em estrutura metálica apresentada está como cobertura em telha galvanizada, não sendo indicado o tipo de engradamento; que nas instalações elétricas não foi encontrado o perfilado galvanizado e o condutele não apresentava a descrição de ser galvanizado.

Tais incorreções teriam ferido os itens 4.4.1 e 4.4.4 do Edital.

Assim a Comissão Especial de Licitação culminou por inabilitar a Recorrente.

O Equívoco Cometido pela Comissão Especial de Licitação

Porém, com o devido respeito, a Comissão Especial ao inabilitar a Recorrente trabalhou em erro agiu de maneira equivocada, posto que a Licitante apresentou e atendeu às disposições contidas nos itens 4.4.1 e 4.4.4.

Atendendo às Condições Gerais constantes do Edital nº 016/2013, a Licitante Recorrente apresentou toda a documentação necessária à sua habilitação, objeto do Invólucro nº 1 – item 4, sendo que os item apresentados estavam nos termos do Edital.

Pois bem, na CAT 1420130010331, no item 2 e seus subitens (2.2) está claramente escrito que as estacas disponibilizadas pela Recorrente são em concreto, aço e com escavação (2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3). A mesma coisa na CAT 1420130010178.

O fato de o quantitativo estar em metros cúbicos não pode ser fundamento a inabilitar a Recorrente, posto ser totalmente possível verificar o metro linear, bastando para tanto a conversão do metro cúbico apresentado pela Recorrente para o metro linear. Improcedente, pois, o apontamento de que o metro cúbico sem especificação do dimensionamento da estaca impossibilita a conferência correta do quantitativo linear.

Veja que feita a conversão, observadas as quantidades determinadas nos itens 2.2.1 da CAT 1420130010331 e 2.2.1 e 18.1.3 (construção unidade ensino infantil pro-infância tipo C Distrito de Lagoa Grande) da CAT 1420130010178, tem-se que a Recorrente apresentou 462m o metro linear, quando convertido o metro cúbico apresentado em linear. Portanto, totalmente possível a verificação do quantitativo apontado no Edital como linear, apesar de apresentado pela Recorrente em metro cúbico.

O quantitativo, ainda, está acima do exigido no Edital para a estaca pré-moldada, posto falar em 319,50m (4.4.4). É cristalino, então, que a Recorrente atendeu ao disposto no item 4.4.4, demonstrando o equívoco cometido pela Comissão quando inabilitou a Recorrente, sob o fundamento de que não ser possível a conferência correta do quantitativo linear.

Equívoco também é constatado quando se vê das CATs que a Recorrente apresenta cobertura em estrutura em telha galvanizada.


JACQUESON TEIXEIRA L'OURO
SÓCIO GERENTE